



i

NURODYMAS

- Nenaudokite plaktuko, kad įstatytumėte lankstą į išgręžtą kiaurymę
- Visi montavimo įrankiai ir staklės yra www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Viskas paprastam ir tiksliam surinkimui

Mūsų staklės ir šablonai padaro CLIP top BLUMOTION montavimą paprastu. Jūs ir toliau galite naudotis jau esančiais Blum montavimo įrankiais ir staklėmis. Reguliavimas reikalingas tik minimalus, arba nereikalingas visai. Naujos staklės ir šablonai yra su visais naujais nustatymais ir papildomom detalėmis.

Toliau suteiksime jums apžvalgą kurios gręžimo ir presavimo staklės, šablonų rinkiniai turi būti pakeisti arba ne ir ar reikia jiems papildomų detalių.

Atnaujinimas jūsų egzistuojantiems montavimo įrankiams ir staklėms.

	Gręžimo gylio ribotuvus	Gręžimo gylio nustatymas	Įpresavimo matrica	Grąžtas (Ø35 / Ø8) be galo	Kita
	būtina	būtina	Būtina, jei lankstai yra įmontuoti	Būtina, kai medžiagos storis < 16 mm	
Gręžimo-montavimo staklės					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Papildoma gręžimo galvutė (MZK.9900)	MZK.9905				
Šablonai ir montavimo įrankiai					
ECODRILL		13 mm			M31.1041.UM²⁾
Montavimo įrankiai ir staklės					
Universalus lankstų mont. įrankis rankiniu būdu					ZME.0710³⁾

¹⁾ Tik kartu su gręžimo galvute MZK.2000

²⁾ Tik INSERTA lanksto galvutės tvirtinimui

³⁾ Naujienos: Rankinis montavimo įrankis įkalamiems lankstams